


太田ゆかりはこう思います! ③




現市庁舎には耐震対策が沢山盛り込まれており、施工の質も良い!

十分な安全率でゆとりのある設計と確実な施工をしています。耐震補強の必要性は、詳細な耐震診断の上で判断を。



耐震コアが建物の中央に置かれ、階段室のコーナーには大きな隅補強壁



梁端補強のある梁

耐震診断ではこれらを全て無視し、隅角部補強壁、梁端補強などは、単に荷重が付加されたのみと扱われ、耐震対策が、耐震性阻害要因とされている。耐震性不足と判断されたのは、このためで、詳細な耐震診断が必要