


太田ゆかりはこう思います! ⑤



鳥取地震による 千代川水系の被害 地盤の液状化被害



千代川水系の河川の堤防は、川の内側に押し出されると共に、縦に亀裂が生れた。地盤の液状化による堤防の側方流動と考えられる。

